



Máquina de hielo en escamas

Lista de piezas de repuesto
para el
modelo 3000RL-P

Howe Corporation

1650 N Elston Ave

Chicago, Il.60642

email: parts@howecorp.com

Service@howecorp.com

telefono principal: +1.773.235.0200













Partes: +1.773.687-4950

Servicio: +1.773.687.4940































| Drwg # | Nº de artículo | Nº de repuesto | Descripción | Qty Rea | Foto de parte |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|
|--------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|



3000RL-P

| | | | | | |
|---|----|--------|--|---|---|
| | 0 | 53009 | kit de mantenimiento semestral | 1 |  |
| | 0 | 53010 | kit de mantenimiento anual | 1 |  |
| | 0 | 53016 | Kit de mantenimiento de 3 años (incluye limpiador, desinfectante, grasa de grado alimenticio, kit de ajuste de la cuchilla de hielo y escobilla de goma) | 1 |  |
| | 0 | 53020 | Kit de mantenimiento de 5 años (incluye limpiador, desinfectante, grasa de grado alimenticio, kit de ajuste de la cuchilla de hielo y escobilla de goma) | 1 |  |
| b | 17 | 53028 | Kit de reparación de escobilla de goma, Incluye escobilla de goma, envoltorio, tuercas y arandelas | 1 |  |
| b | 0 | 53057 | Electroválvula de línea de líquido con bobina | 1 |  |
| b | 75 | E10A5 | Tapa de inspección | 1 |  |
| b | 27 | E10B8 | Tapa del cojinete inferior | 1 |  |
| b | 0 | E10C14 | Adaptador de sudor Rotolock (línea de succión) | 1 |  |
| | 0 | E10E15 | Juego de galgas de espesores | 1 |  |
| b | 11 | E10G1 | Deflector de hielo, Viejo ~ Obsoleto. Usa E10G2 | 1 |  |
| b | 11 | E10G2 | Deflector de hielo | 1 |  |

| Drwg # | Nº de artículo | Nº de repuesto | Descripción | Qty Rea | Foto de parte |
|--------|----------------|----------------|--|---------|---|
| b | 37 | E10H17 | Caño inferior de distribución de agua | 1 |  |
| b | 35 | E10H18 | Tubo y accesorio de salida lateral de distribución de agua (para bandeja de distribución de aluminio de estilo antiguo) | 6 |  |
| b | 5 | E10H51 | Kit del contenedor de distribución de agua | 1 |  |
| a, b | 0 | E10H59 | Válvula de regulación de agua | 1 |  |
| b | 57 | E10H59 | Válvula de regulación de agua | 1 |  |
| b | 0 | E10H61 | conjunto de cárter de agua de repuesto | 1 |  |
| b | 53 | E10H67-KT | tubo de agua con válvula reguladora | 1 |  |
| b | 35 | E10H73 | Tubo de salida lateral de distribución de agua (para bandeja de distribución de plástico) Tubo de salida lateral de distribución de agua (para bandeja de distribución de plástico) | 6 |  |
| a, b | 0 | E10H79 | Válvula flotante | 1 |  |
| b | 12 | E10J1 | Anillo aislante | 2 |  |
| | 0 | E10J8 | Herramienta de reparación de anillos aislantes | 1 |  |
| b | 0 | E10N4 | Acoplamiento flexible | 1 |  |
| b | 68 | E10R5 | Reductor de velocidad (todo 2000, 3000- 50Hz usar) 600:1 | 1 |  |

| Drwg # | Nº de artículo | Nº de repuesto | Descripción | Qty Rea | Foto de parte |
|--------|----------------|----------------|---|---------|---|
| b | 68 | E10R6 | Reductor de velocidad (para 3000 60Hz usar) 750:1 | 1 |  |
| b | 0 | E10T1 | Juego de herramientas de remoción de cojinetes | 1 |  |
| b | 7 | E15D2 | Eje principal de 3000 | 1 |  |
| b | 19 | E15F6 | Soporte del escurridor | 1 |  |
| b | 0 | E15F7 | Soporte del escurridor (Solo modelos de agua de mar) | 1 |  |
| b, c | 9 | E20E2 | Cuchilla de hielo 12.5" | 1 |  |
| b | 14 | E20E4 | Raspador de hielo auxiliar | 2 |  |
| b | 0 | E20E6 | tuercas, pernos y arandelas para E20E2 | 1 |  |
| b | 0 | E20E7 | tuercas, pernos y arandelas para Raspador de hielo auxiliar | 2 |  |
| b | 17 | E20F4 | Escurridor 12.5" | 1 |  |
| b | 0 | E20F4-OZ | Escurridor 12.5" (Resistente al ozono) | 1 |  |
| b | 0 | E20F8 | tuercas, pernos y arandelas para Envoltorio del escurridor | 1 |  |
| b | 18 | E20F9 | Envoltorio del escurridor 12.5" | 1 |  |
| b | 0 | E20G5 | tuercas, pernos y arandelas para deflector de heilo | 1 |  |

| Drwg # | Nº de artículo | Nº de repuesto | Descripción | Qty Rea | Foto de parte |
|--------|----------------|----------------|--|------------|---|
| b | 42 | E20J2 | Junta del sumidero de agua | 1 |  |
| b | 3 | E20J4 | Espaciador de orejeta aislante | 8 |  |
| b | 20 | E20K1 | Cojinetes principales | 2 |  |
| b | 21 | E20K2 | Placa de empuje del cojinete inferior | 1 |  |
| b | 22 | E20K3 | Sello de grasa del cojinete principal | 3 |  |
| b | 0 | E20K4 | Juego de cojinetes, Retenes de aceite Cojinetes de rodadura Disco del cojinete inferior Junta | 1 |  |
| b | 63 | E20M10 | Motor de accionamiento de repuesto 1/3 HP, 220/1/50 | 1 |  |
| b | 63 | E20M11 | Motor de accionamiento de repuesto 1/3 HP, 240/1/50 | 1 |  |
| b | 63 | E20M2 | Motor de accionamiento de repuesto 1/3 HP, 380/3/50 | 1 |  |
| b | 63 | E20M3 | Motor de accionamiento de repuesto 1/3 HP, 230/1/60 (TEFC) | 1 |  |
| b | 63 | E20M5 | Motor de accionamiento de repuesto 1/3 HP, 380/3/50 (TEFC) | 1 |  |
| b | 0 | E20Q5 | Bomba de agua de reemplazo para servicio marítimo (a bordo) | 1 |  |
| b | 56 | ELM-CT-NY10X08 | racor de tubo de agua | 2 |  |
| a | 0 | F5H25-4 | Tapa del sumidero de agua | 1 |  |

| Drwg # | Nº de artículo | Nº de repuesto | Descripción | Qty Rea | Foto de parte |
|--------|----------------|------------------|--|------------|---|
| b | 0 | HT150-240-037X50 | elemento calefactor bajo ambinet de repuesto | 3 |  |
| b | 0 | SR-OIL-SYN | aceite sintético reductor de velocidad (cuarto de galón) | 1 |  |